

プラスチック成形加工学会 東海支部 第13回講習会
「ものづくりを支える射出成形・金型技術の実技講習会」

プログラム詳細

時刻	内容							
10:30～10:35	開会挨拶(5分)							
10:35～12:00	射出成形基礎講座{T101室}(85分)							
12:00～13:00	休憩(60分)							
13:00～13:10	実習のオリエンテーション(8分)と講義会場{T101室}から金型附属工場に移動(2分)							
	成形グループ(4名×3組＝計12名)				金型分解組付けグループ(3名×4組＝計12名)			
	初級	中級1	中級2	時刻	グループ1	グループ2	グループ3	グループ4
13:10～13:20	成形基礎講習(10分)			13:10～13:20	金型分解組付け講習(10分)			
13:20～13:50	成形トピックス1	成形トピックス1	射出時間変化の成形	13:20～13:40	金型A分解		金型B分解	
13:50～14:20	成形トピックス2	射出圧力変化の成形	計測・まとめ	13:40～14:05		金型A組付け		金型B組付け
14:20～14:50	ショート品から成形	計測・まとめ	成形トピックス2	14:05～14:25		金型B分解		金型A分解
				14:25～14:50	金型B組付け		金型A組付け	
14:50～15:00	休憩(10分)				休憩(10分)			
	金型分解組付けグループ(3名×4組＝計12名)				成形グループ(4名×3組＝計12名)			
	グループ1	グループ2	グループ3	グループ4	時刻	初級	中級1	中級2
15:00～15:10	金型分解組付け講習(10分)				15:00～15:10	成形基礎講習(10分)		
15:10～15:30	金型A分解		金型B分解		15:10～15:40	成形トピックス1	成形トピックス1	射出時間変化の成形
15:30～15:55		金型A組付け		金型B組付け	15:40～16:10	成形トピックス2	射出圧力変化の成形	計測・まとめ
15:55～16:15		金型B分解		金型A分解	16:10～16:40	ショート品から成形	計測・まとめ	成形トピックス2
16:15～16:40	金型B組付け		金型A組付け					
16:40～16:50	休憩と講義会場移動{T101室}(10分)							
16:50～17:10	講義会場{T101室}にて質疑応答(20分)							
17:10～	懇親会{T101室}							

成形トピックス(射出成形の最新トピックス)の会場はT101室です。